

Technische Dienstleistung

Segmentblechreinigung
für Trockner vom Typ: PowerDry


Kannegiesser®

TECHNIK-PARTNER DER WÄSCHEREI



Segmentblechreinigung

für Trockner vom Typ: PowerDry



Das Problem

- Die Leistung des Trockners sinkt durch verunreinigte Segmentbleche und der Durchsatz pro Stunde reduziert sich deutlich
- Durch den reduzierten Luftdurchsatz aufgrund der zugesetzten Trommellochung erhöht sich die Prozesszeit pro Charge um bis zu 30%
- Es kommt zu einem erhöhten Medienverbrauch (Dampf/Gas/ Strom) bei einer reduzierten Stundenleistung
- Erhöhte Trockenzeiten verursachen einen geringen Maschinen-Output pro Stunde



Die Serviceleistung

- Ihre Segmentbleche werden durch Kannegiesser gereinigt und intervallgesteuert gegen neue Segmentbleche ersetzt
- Auf Anforderung oder zu fest vereinbarten Intervallen wird Ihnen im Austausch ein Satz Segmentbleche in einer Transportbox zugesand
- Sie senden die Transportbox inklusive der verunreinigten Segmentbleche an Kannegiesser zurück



Der Mehrwert

- Die Reinigung der Bleche übernimmt Kannegiesser für Sie
- Sie werden lediglich den Ein- und Ausbau der Segmentbleche durchführen
- Kannegiesser tauscht in Intervallen alle Tauschbleche gegen neuwertige Segmentbleche aus
- Bei Bedarf können an allen oder nur bei einzelnen Trocknern die Segmentbleche getauscht werden

01/2012 KW-01

Änderungen vorbehalten
Prospekt zeigt Zusatzausstattungen