

Technische Dienstleistung

Regelmäßige Brennerwartung
für alle gasbeheizten Trockner, Finisher und Mangeln

Kannegiesser®

TECHNIK-PARTNER DER WÄSCHEREI



Regelmäßige Brennerwartung

für Trockner vom Typ: PowerDry, DC, KT, TM



Das Problem

- Längere Trocknungszeiten und somit erhöhter Energiebedarf
- Mögliche Brennerstörungen und somit ungeplante Stillstände
- Schlechtes Trocknungsergebnis und somit Probleme bei der Weiterbearbeitung der Ware



Die Serviceleistung

- Reinigung des Medienteils sowie Überprüfung des Brenners
- Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung und des Gasmultiblocks bis zum Maschinenanschluss an die bauseitige Medienleitung
- Funktionsprüfung der Sprinkler-einrichtung (falls vorhanden)
- Austausch der Zündelektrode sowie Überprüfung des Feinfilters der Gasstrecke
- Dokumentation der durchgeführten Arbeiten



Der Mehrwert


- Optimale Trocknerleistung
- Minimierte Stillstandszeiten
- Hohe Verfügbarkeit und Prozesssicherheit
- Optimale Trocknungsqualität

CWD-Schleusen

Auch für unsere gasbeheizten Porta-Systeme bieten wir die Serviceleistung Brennerwartung an. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem zuständigen regionalen Serviceleiter in Verbindung.

Regelmäßige Brennerwartung

für Finisher vom Typ: SMT, XMT



Das Problem

- Mögliche Brennerstörungen und somit ungeplante Stillstände
- Schlechtes Finishergebnis und somit Probleme bei der Weiterbearbeitung der Ware
- Störungen im Materialfluss
- Ware wird nicht trocken
- Niedrigere Teileleistung



Die Serviceleistung

- Überprüfung des Brenners
- Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung und des Gasmultiblocks bis zum Maschinenanschluss an die bauseitige Medienleitung
- Funktionsprüfung der Sprinkler-einrichtung (falls vorhanden)
- Austausch der Zündelektrode sowie Überprüfung des Feinfilters der Gasstrecke
- Dokumentation der durchgeführten Arbeiten



Der Mehrwert

- Optimale Finishleistung
- Minimierte Stillstandszeiten
- Hohe Verfügbarkeit und Prozesssicherheit
- Optimale Finishqualität
- Gleichmäßiger Materialfluss

Regelmäßige Brennerwartung

für Mangeln vom Typ: HPM, HPM-Grand, SHM



Das Problem

- Mögliche Brennerstörungen und somit ungeplante Stillstände
- Funktionsbeeinträchtigung durch verschmutzten Brenner
- Zurückgehende Wärmeübertragung durch Ölalterung
- Unsaubere Verbrennung durch Schwankungen in der Gasversorgung



Die Serviceleistung

- Reinigung des Medienteils sowie Überprüfung des Brenners
- Dichtigkeitsprüfung der Gasleitung und der Brennereinheit bis zum Maschinenanschluss an die bauseitige Medienleitung
- Durchführung einer Ölanalyse
- Überprüfung der Strömungskennwerte des Wärmeträgeröls
- Kontrolle und Einstellung der für die Verbrennung relevanten Medien
- Kontrolle und ggf. Austausch der Verschleißteile
- Dokumentation der durchgeführten Arbeiten



Der Mehrwert

- Optimale Mangleleistung
- Minimierte Stillstandszeiten
- Hohe Verfügbarkeit und Prozesssicherheit

Hinweis

Laut DIN EN 746-2 ist die Brennerwartung an geschlossenen Systemen jährlich durchzuführen.



Änderungen vorbehalten
Prospekt zeigt Zusatzausstattungen